

VÝTVARNÝ
RESTAURÁTORSKÝ
ARCHITEKTONICKÝ
ATELIER

AKADEMICKÝ SOCHAR



OTAKAR MARCIN

SOCHAŘSTVÍ
RESTAUROVÁNÍ
ARCHITEKTURA
DESIGN

SAT Celeritatum
Quidquid fiat satis bene

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM

OMÍTEK A JEJICH BAREVNOSTI
V INTERIÉRU KOSTELA sv. KATERÍNY
Havlíčkův Brod - 2009
III. ETAPA

Kostel sv. KATEŘINY v Havlíčkově Brodě byl postaven jako gotická stavba v 13. století. V roce 1662 vyhořel a později byl přestavěn včetně interiéru do barokní podoby. V roce 1890 byl znova opravován - do dnešní podoby. V roce 1953 došlo k jeho další opravě. Vzhledem k tomu, že omítka severní a jižní strany jeho lodě je pravděpodobně v roce 1953 zcela okopána a nahrazena velmi tvrdým cementovým jádrem bez vrstvy štuku do výšky 180-200cm. Sondy omítka a jejich barevností byly provedeny ve výšce nad 300cm. Na stěnách, vítězném oblouku, klenbě stropu, klenbě kůru a v horních plochách kněžiště.

Omítky z přestavby 1662 jsou vápenné, kletované

Omítky z roku 1890 jsou vápenné s vysokým podílem hlinité příměsy

Pozdější omítky jsou pouze cementové.

S1A - stop klenba

- a - cihlová klenba
- b - kletované vápenné jádro
- c - lomená vápenná líčka, podkladní
- d - 2x lomená vápenná líčka
- e - světle modrá hlinka
- f - hlinka okrová

U dalších sond stejný nález: **S1B, S1C, S2,S3, S3B, S4, S9, S11-16, S22-24, S28 - S59, SJ6, SJ13, SS2, SS10**

S5 - stropní oválná zrcadla

- a - cihlová klenba
- b - kletované vápenné jádro
- c - lomená vápenná líčka, podkladní
- d - cihlová červeň
- e - podkladní bílá + modrá
- f - hlinka bílá

U dalších sond stejný nález: **S6, S7, S8, S10, S19, S20,S25-27**

S17 - vítězný oblouk

- a - cihlová klenba
- b - kletované vápenné jádro
- c - podkladní lomená bílá líčka
- d - 2x bílá vápenná lomená líčka
- e - oranžový okr
- f - hlinka bílá lomená

U dalších sond stejný nález: **S18, S21, S32, SS1**

SJ1 - stěny jih

- a - smíšené zdivo
- b - kletované vápenné jádro
- c - lomená bílá líčka, podkladní
- d - 2x lomená bílá líčka
- e - hlinka šedozelená
- f - hlinka okrová

U dalších sond nález stejný : **SJ2-5, SJ7-12, SJ15, SJ16, SJ19-24**
stejně tak : **SV1, SV3**

SJ14 - žulová patka klenby

- a - žulová patka
- b - červený okr - lazura, přímo na žule**
- c - 2x lomená bílá líčka
- d - vápenná bílá lomená teplým okrem
- e - 2x bílá hlinka

U dalších sond nález stejný : **SJ17 a SV2**

SJ18 - profilová hlavice pilastrů - tažený štuk

- a - smíšené zdivo
- b - tažený štukový profil
- c - lomená bílá vápenná líčka
- d - 2x lomená vápenná bílá líčka
- e - 2x hlinka bílá

SS4 - stěny sever

- a - smíšené zdivo
 - b - kletovaný štuk
 - c - vápenná lomená líčka**
 - d - 2x vápenná lomená líčka**
 - e - hlinka zelenošedá
 - f - hlinka okrová
- U dalších sond nález stejný : **SS3, SS5-9, SS11-20**

SZ1, SZ2, SZ3 - kůr

- a - smíšené zdivo
- b - kletované vápenné jádro
- c - lomená vápenná bílá líčka**
- d - 2x lomená vápenná bílá líčka**
- e - hlinka zelenošedá
- f - hlinka okrová

SZ4 a novodobá omítka kleneb pod kůrem

- a - cihlová klenba
- b - omítka vápenná zatřená dřevem
- c - podkladní bílá vápenná
- d - modrá hlinka
- e - bílá hlinka


Z restaurátorského průzkumu vyplývá, že žádné nástěnné malby nebo jiné dekory nebyly nalezeny. Nejstarší celková barevnost je vyznačena u všech sond tučně a jsou to vrstvy - c - d. Pouze u žulových patek pilastrů je nejstarší nalezená vrstva s označením - b - , která je lazurní a přímo nanesena na žulu.

za výtvarný a restaurátorský

A T E L I R - O M

ak. sochař Otakar Marcin
zodpovědný restaurátor

AKADEMICKÝ SOCHAŘ
A RESTAURÁTOR
OTAKAR MARCIN
N. TESLY 10 - PRAHA 8 - 160 00
DIČ - 006 370401 006



spolupráce
kamenosochař a restaurátor Otakar Marcin ml.

14. června 2009